Status Assessment

Magnus Ohlsson

Tecnical manager DH an DC

Network constructions

Concrete

Asbestos

Copperflex

AQ

PEH

PVC

BSAM Baltic Smart Asset Management
Interreg South Baltic
EUROPEAN UNION European Regional Development Fund
ÖRESUNDS KRAFT
SweHeat & Cooling

Network constructions

Concrete



Asbestos

BSAM Baltic Smart Asset Management
Interreg South Baltic
EUROPEAN UNION European Regional Development Fund
ÖRESUNDS KRAFT
SweHeat & Cooling

Smart Active Box



BSAM Baltic Smart Asset Management

Interreg South Baltic

EUROPEAN UNION European Regional Development Fund

ÖRESUNDS KRAFT

SweHeat & Cooling



BSAM Baltic Smart Asset Management

Interreg South Baltic

EUROPEAN UNION

European Regional Development Fund

ÖRESUNDS KRAFT

SWEHEAT & COOLING

Öresundskraft Start | Microsoft Office Startsida | SABLive04 - Power BI | google översätt - Sök på Google

app.powerbi.com/groups/777d402d-87e0-47c0-b010-d7a5d23b3ef5/reports/0561c765-4700-47f7-94a8-d59e3cabe75c/ReportSection450eda53702a2901c063

Appar | Jensen | Öresundskraft Start | Förordningar | E-kanalen | Telliq | UTG Web | Atea eShop | Importerat från IE | SMS till kund | Prodinfo | Keypro

Power BI SAB — SABLive04 | Data uppdaterades 21-03-17 — Sök

Fil | Exportera | Dela | Chatta i Teams | Kommentar

Sidor

- SAB
- Karta
- Larm
- Vattennivå
- Vattenlarm
- SAB saknas
- Batteri
- Analys kammare
- Luftfuktighet
- Kolmonoxid
- Fram/retur temp
- Installationsfel

metricName	action	Antal kammare	Antal larm
GL6X	Kammaröversvämningslarm	40	81
GM1	Luftfuktighet i kammare över eller likamed 80%	3	4
GT1	Framtemp är under eller lika med 65°C	33	76
GT1	Framtemp Över eller lika med 100°C	1	2
GT2	Returtemp är under eller lika med 30°C	6	11
GT2	Returtemp är över eller lika med 60 °C	22	52
GT3	Bottentemp är under eller lika med 5°C	3	4
GT3	Bottentemp över eller lika med 40 °C	8	14
GT4	Kammartemp är under eller lika med 20 °C	26	48
GX1	Syrehalt i luft under 18%	55	131
GX2	Kolmonoxid i luft över eller lika med 15 ppm	5	10
GXP7	Difttryckgivare, vatten i kammare över eller lika med 100	1	3
Totalt		**156**	**439**

Tid sedan larm

0 — 6

Chamber	metricName	action	Antal larm
10235	GT4	Kammartemp är under eller lika med 20 °C	2
10291	GT4	Kammartemp är under eller lika med 20 °C	1
10494	GT1	Framtemp är under eller lika med 65°C	2
1202	GT4	Kammartemp är under eller lika med 20 °C	2
16001	GX1	Syrehalt i luft under 18%	2
16001	GX2	Kolmonoxid i luft över eller lika med 15 ppm	2
20007	GX1	Syrehalt i luft under 18%	3
23171	GT2	Returtemp är under eller lika med 30°C	3
23404	GT1	Framtemp är under eller lika med 65°C	2
23751	GT1	Framtemp är under eller lika med 65°C	2
Totalt			**439**



Filter

Sök

Filter på den här sidan

SABLogTime
är (alla)

Tid sedan larm
är mindre än 337

Skriv här för att söka — 15:09 2021-03-17

BSAM Baltic Smart Asset Management | Interreg South Baltic | EUROPEAN UNION | European Regional Development Fund | ÖRESUNDS KRAFT | SweHeat & Cooling | ÖRESUNDS KRAFT

Öresundskraft Start | Microsoft Office Startsida | SABLive04 - Power BI | google översätt - Sök på Google

app.powerbi.com/groups/777d402d-87e0-47c0-b010-d7a5d23b3ef5/reports/0561c765-4700-47f7-94a8-d59e3cabe75c/ReportSection450eda53702a2901c063

Appar | Jensen | Öresundskraft Start | Förordningar | E-kanalen | Telliq | UTG Web | Atea eShop | Importerat från IE | SMS till kund | Prodinfo | Keypro

Power BI SAB | SABLive04 | Data uppdaterades 21-03-17 | Sök

Fil | Exportera | Dela | Chatta i Teams | Kommentar

Sidor

- SAB
- Karta
- Larm
- Vattennivå
- Vattenlarm
- SAB saknas
- Batteri
- Analys kammare
- Luftfuktighet
- Kolmonoxid
- Fram/retur temp
- Installationsfel

metricName	action	Antal kammare	Antal larm
GL6X	Kammaröversvämningslarm	40	81
GM1	Luftfuktighet i kammare över eller likamed 80%	3	4
GT1	Framtemp är under eller lika med 65°C	33	76
GT1	Framtemp Över eller lika med 100°C	1	2
GT2	Returtemp är under eller lika med 30°C	6	11
GT2	Returtemp är över eller lika med 60 °C	22	52
GT3	Bottentemp är under eller lika med 5°C	3	4
GT3	Bottentemp över eller lika med 40 °C	8	14
GT4	Kammartemp är under eller lika med 20 °C	26	48
GX1	Syrehalt i luft under 18%	55	131
GX2	Kolmonoxid i luft över eller lika med 15 ppm	5	10
GXP7	Difftryckgivare, vatten i kammare över eller lika med 100	1	3
Totalt		156	439

Tid sedan larm

0 | 6

Chamber	metricName	action	Antal larm
46003-01	GM1	Luftfuktighet i kammare över eller likamed 80%	1
46353	GM1	Luftfuktighet i kammare över eller likamed 80%	2
53001	GM1	Luftfuktighet i kammare över eller likamed 80%	1
Totalt			**4**



Filter

Sök

Filter för det här visuella obje...

- action är (alla)
- Antal kammare är (alla)
- Antal larm är (alla)
- metricName är (alla)

Filter på den här sidan

- SABLogTime är (alla)
- **Tid sedan larm** är mindre än 337

Skriv här för att söka | 15:49 2021-03-17

BSAM Baltic Smart Asset Management | Interreg South Baltic | EUROPEAN UNION | European Regional Development Fund | ÖRESUNDS KRAFT | SWEHEAT & COOLING



BSAM Baltic Smart Asset Management

Interreg South Baltic

EUROPEAN UNION

European Regional Development Fund

ÖRESUNDS KRAFT

SweHeat & Cooling

ÖRESUNDS KRAFT



BSAM Baltic Smart Asset Management

Interreg South Baltic

EUROPEAN UNION

European Regional Development Fund

ÖRESUNDS KRAFT

SWEHEAT & COOLING



BSAM Baltic Smart Asset Management

Interreg South Baltic

EUROPEAN UNION

European Regional Development Fund

ÖRESUNDS KRAFT

SWEHEAT & COOLING



BSAM Baltic Smart Asset Management

Interreg South Baltic

EUROPEAN UNION

European Regional Development Fund

ÖRESUNDS KRAFT

SweHeat & Cooling

ÖRESUNDS KRAFT

Concrete

Delta-thickness

- The steelpipe is 80 % or better – Delta-thickness

BSAM Baltic Smart Asset Management
Interreg South Baltic
EUROPEAN UNION
European Regional Development Fund
ÖRESUNDS KRAFT
SweHeat & Cooling

Concrete

BSAM Baltic Smart Asset Management

Interreg South Baltic

EUROPEAN UNION European Regional Development Fund

ÖRESUNDS KRAFT

SweHeat & Cooling

Result

Wallthickness 200 mm

NORDISK BROINSPEKTION AB

Utskriftsdatum: **2021-01-22**

Kloridrapport

Kloridhaltsmätning i betong (RCT-metoden)

Rapportnr: 1053

Sidan 2(4)

Kalibrering:

%Cl	0.005	0.020	0.050	0.500
mV	99	72	50	-4

Objektnr: **???**	Objekt: **Kulvert för Öresundskraft**	Konstruktionsdel: **Södra vägg**	Bygg år:
Kund: **Öresundskraft**	Beställare: **Johan Sperling**	Provtagare: **Torbjörn Johansson**	Datum: **21-01-21**

Provgrupp nr: **3** Höjdnivå: m
Provsida: **S** Mätt TB: **1** mm

Prov nr	Djup mm	Mätt mV	Cl %	Anmärkning kl12=Norr
3:1	15	37	0,67	2,3m öster om brunn, 0,9m från ök lock. Vid spjälkat område.
3:2	45	16	1,641	"
3:3	75	61	0,243	"



Provgrupp nr: **4** Höjdnivå: m
Provsida: **S** Mätt TB: **48** mm

Prov nr	Djup mm	Mätt mV	Cl %	Anmärkning kl12=Norr
4:1	15	26	1,071	4,4m öster om brunn, 0,5m från ök lock.
4:2	45	23	1,217	"
4:3	75	30	0,903	"



Torbjörn Johansson, Tel: 0705-49 42 59

Bra Risk Hög risk

BSAM Baltic Smart Asset Management

Interreg South Baltic

EUROPEAN UNION

European Regional Development Fund

ÖRESUNDS KRAFT

SWEHEAT & COOLING

Actions

FJÄRR VÄRME

BSAM Baltic Smart Asset Management

Interreg South Baltic

EUROPEAN UNION European Regional Development Fund

ÖRESUNDS KRAFT

SweHeat & Cooling

ÖRESUNDS KRAFT

Status Assessment

Magnus Ohlsson

Tecnical manager DH an DC

Betongkoll

Magnus Ohlsson

Teknisk chef FV- o FK-distribution